

GEMEENTELIJKE MONUMENTEN

1783/KH04GM010



Plaatselijke aanduiding	Kerkstraat 20, 2295 LG Kwintsheul
Kadastrale aanduiding	sectie C nummer 3045
Tenaamstelling	Pastorie
Eigenaar op het moment van aanwijzing	R.K. Kerk
Gebruiker op het moment van aanwijzing	
Datum aanwijzing	11 juli 2000, nummer 2.2

Beschrijving:

Bouwjaar	1891
Bouwkundige staat	Goed
Omschrijving	Pastorie links van de Rooms Katholieke kerk op samengestelde plattegrond, bestaande uit kelder(rechterdeel), begane grond, verdieping en dakverdieping. Het links iets uitspringende bouwvolume heeft een symmetrisch ingedeelde tuitgevel met schouderstukken. Het rechter deel heeft een symmetrisch ingedeelde lijstgevel met een ondiep entreeportiek. Aan de rechter

zijgevel is het trappenhuis uitgebouwd. Aan de achtergevel is een houten serre met plat dak (balkon) gebouwd.

Gevels	<p>De detaillering van de gevels van de pastorie vertonen veel overeenkomst met de detaillering van de kerkgevels. De gevels van de pastorie zijn van rode, in kruisverband gemetselde baksteen met gele sierbanden (met een gesneden voeg). Boven en onder de plint is een rollaag van afgeschuinde stenen toegepast evenals voor de doorlopende waterlijst. Boven de vensters zijn segmentbogen gemetseld en boven de entreeportiek een 3 dubbele boog gevuld met siermetselwerk. De lijstgevels zijn aan de bovenzijde voorzien van decoratieve tandlijsten. Onder de vensters zijn natuurstenen lekdorpels toegepast.</p> <p>Aan de achtergevel is een houten serre met gebiljoende kanten op een gemetselde voet uitgebouwd, met openslaande ramen. Op de serre is een groot balkon.</p>
Vensters/deuren	<p>In het vooruitspringende deel van de voorgevel zijn op de begane grond 6-ruits schuiframen toegepast. Het rechter deel van de voorgevel heeft samengestelde kozijnen. De vensters op de verdieping zijn hun oorspronkelijke verdeling kwijt geraakt, en hebben nu vaste, ongedeelde onderramen met 2-ruits kleppende bovenlichten. Het trappenhuis is voorzien van glas-in-lood. Van de schuifvensters op de eerste verdieping in de achtergevel zijn twee vensters vernieuwd met toevoeging van een kalf. Ook de balkondeuren zijn niet oorspronkelijk. Op de begane grond zijn 6-ruits schuiframen en openslaande deuren toegepast.</p>
Dak	<p>Samengesteld dak, bestaande uit een half afgeplat schilddak, een zadeldak en een schilddak op het trappenhuis. De over één laag uitgebouwde bijkeuken aan de achterzijde kent een half schilddak. Alle hellende daken van de pastorie zijn gedekt met leien in maasdekking. Het afgeplatte schilddak kent in de voorgevel een dakkapel met een 2-ruits openslaand raam.</p>
Bijgebouwen/hek	<p>Tegen de uitbouw in de rechter zijgevel is een smeedijzeren traliehek met gietijzeren gecannelerde hoekpijler geplaatst.¹</p>
Groenaanleg	--
Bijzonderheden	--
Motivatie	<p>De pastorie vormt samen met de kerk een karakteristiek neogotisch complex. Afgezien van de vernieuwde vensters is de pastorie vrijwel onaangetast. De pastorie en de kerk samen zijn van historische waarde voor Kwintshuil.</p>

¹ canneleren het aanbrengen van cannelures
cannelure groef, gleuf vooral in zuilschachten of pilasters